

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СШ № 22

О.А.Чеботарь

10 20 23 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОУ СШ с кадетскими классами №22
- 1.2. Адрес объекта 681003, Комсомольск –на- Амуре, пр. Интернациональный 33корп.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4062,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15727,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 22.06. 2016 г., капитального нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с кадетскими классами № 22, МОУ СШ № 22.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный д.33/2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Оказание образовательных услуг.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: №№ 17,11,27.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 254 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,,

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		8
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)		11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, У, С, Г), ВНД (К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1-10

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен условно для слепых, глухих, колясочников, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями и другим маломобильным группам населения по следующим причинам:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) по следующим причинам:

краевые ступени не выделены цветом или фактурой,
отсутствуют предупредительные тактильные полосы,
по ширине лестниц дополнительные поручни отсутствуют,
автостоянка и парковка отсутствуют,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

2. Вход (входы) в здание ДУ (инвалиды категории О, С, Г, У) по следующим причинам:
на входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) по следующим причинам:

хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования отсутствует,
дежурный маршрут не обозначен знаками,
зона отдыха в ожидании для инвалидов всех категорий на каждом этаже отсутствует (только на первом этаже),
предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствуют,
поручни на лестницах не соответствуют требованиям, отсутствуют дополнительные поручни,
пандус внутри здания отсутствует,
лифт пассажирский (подъемник) отсутствует,
зоны безопасности отсутствуют,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ для всех категорий инвалидов, но не соответствует требованиям:

информирующие обозначения помещений отсутствуют,
перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 1:4,
отсутствуют предусмотренные приспособления для перемещения МГН,
выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников, на дому.

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) ВНД (К) по следующим причинам:

туалетные комнаты и кабинки ВНД для К,
отсутствие душевых кабин для всех категорий инвалидов,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ для О, У, К; ВНД для С, Г по следующим причинам :

отсутствие средств информации не соответствует требованиям,
отсутствие акустических средств оповещения,
отсутствие визуальных средств информации,
отсутствует кнопка вызова,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ для всех категорий инвалидов по следующим причинам:

ближайшие к объекту остановки общественного транспорта не оборудованы для МГН, на остановках отсутствуют схемы движения к объекту для МГН,
маршрут движения не является гладким, обозначенным,

на маршруте движения, места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ 2017 до 2020 г.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично для всех категорий инвалидов

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 12 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы Директор МОУ СШ № 22  /О.А.Чеботарь/


Члены рабочей группы:

Заместитель директора по безопасности  /В.М.Суворов/

Заместитель директора по АХР  /Н.В.Скиба /

В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов

Городское общество инвалидов  
ОКНО ООО, ВОИ, Комсомолка и т.д.  



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждения
средняя школа с кадетскими классами № 22
681 003, г.Комсомольск – на Амуре, пр. Интернациональный 33/2.

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		7,8 , 10,	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории	О,С,У	Разместить информацию	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		7,8 , 10	Пешеходная дорожка разноуровневая , нет разметок	О,С,У	Необходима установка соответствующи х знаков и разметки	Капитальны й ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Есть						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		-	Отсутствуют	К,О,С, У	Оборудование парковки возле территории школы ,установить знак парковка и разметка	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		Проведение Текущий ремонт	
--	-------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	---------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-В	-	7-10	Капитальный ремонт и реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступно частично.

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа с кадетскими классами № 22
681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный 33/2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		9	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	К,О,С,У,	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		8	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов	К,Г,О,С,	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		10	Входная площадка соответствует открывания полотна дверей наружу. Ширина 2,5 метра.	Г,К,О,С, У	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть		10, 11	Пороги у наружной двери не превышают 0,06м, дверь закрывается с	К,Г,О,С, У	-	-

					задержкой в 3 секунды при открытии на 90 градусов			
2.5	Тамбур	Есть		11	Отсутствие дренажных ячеек	К,Г,О,С, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		Проведение текущего ремонта	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	-	8-11	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично.

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа с кадетскими классами № 22

681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный 33/2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие разметки	Г,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-		-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует	К,О	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует	К,О	-	-
3.5	Дверь	есть			Отсутствие специализированных ручек	К,О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет			Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; не обозначен знаками;	К,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В		8-11	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя школа с кадетскими классами № 22

681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный 33/2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Приемная расположена на 1 этаже;	О,С,Г,У	-	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)
к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя школа с кадетскими классами № 22.

681003, Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный 33/2.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению не требуется

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа с кадетскими классами № 22
681003, Хабаровского края, г. Комсомольска-на-Амуре, пр. Интернациональный 33/2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Нет специально оборудованного места	С,У,О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ			Текущий ремонт
-----------------------------------	----	--	--	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно.

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа с кадетскими классами № 22.
681003, Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный 33/2.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	-	Отсутствует	С,Г,	Установить визуальные знаки доступности	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	нет	-	Отсутствует	С,Г	Установить индукционную петлю, монитор с информацией Установить кнопку вызова	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет				Г,О,	Установить тактильные полосы	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,Г,О)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652769

Владелец Чеботарь Оксана Анатольевна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025